

МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»

Информация о выполнении Предписания ОНД по Бурейскому району  
от 22.03.2016 г. за № 8/1/1

№ п/п	Вид нарушений	Информация о выполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания детского сада не соответствует требованиям, установленных разделом 18 ППР в РФ.	Нарушение устранено. В настоящее время инструкция о мерах пожарной безопасности для здания детского сада соответствует требованиям, установленных разделом 18 ППР в РФ. В неё внесены дополнения в соответствии с п.п.2, 461 и 462 раздела 18 ППР в РФ.
2	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Нарушение устранено. Приказом по детскому саду определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума
3	Отсутствует, не заведен специальный журнал произвольной формы по учету наличия и перезарядки огнетушителей.	Нарушение устранено. Заведен специальный журнал произвольной формы по учету наличия и перезарядки огнетушителей.
4	В подготовительной группе в помещении приемной здания детского сада огнетушители установлены на высоте более 1,5 м от пола до верха огнетушителя.	Нарушение устранено в ходе проверки. Огнетушители установлены на высоте 1,5 м от пола до верха огнетушителя.
5	В помещении первой младшей группы здания детского сада огнетушители установлены на высоте более 1,5 м от пола до верха огнетушителя.	Нарушение устранено в ходе проверки. Огнетушители установлены на высоте 1,5 м от пола до верха огнетушителя.
6	В здании детского сада на первом этаже двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	Нарушение будет устранено до 05.04.2016 г., т.к. в настоящее время изыскиваются денежные средства для покупки приспособлений для самозакрывания.
7	В здании детского сада на первом этаже двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	Нарушение будет устранено до 05.04.2016 г. т.к. в настоящее время изыскиваются денежные средства для покупки приспособлений для самозакрывания.

8	Допускается эксплуатация в подсобном помещении в кабинете рабочего по комплексному обслуживанию зданий и помещений электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными заводом изготовителем	Нарушение устранено в ходе проверки
9	План эвакуации, вывешенный на втором этаже здания детского сада, не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	Нарушение будет устранено до 01.04.2016 г. ООО «ФАЭТОН» изготавливает план эвакуации на второй этаж здания детского сада, который будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009

29.03.2016 г. Заведующий

*Багина*

Г.В.Багина